

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ СОШ №177

Фукс Е.В.

2021г



Анкета

обследования доступности для инвалидов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города
Новосибирска "Средняя общеобразовательная школа № 177"
г. Новосибирск, ул. Куприна, дом 4

«29» октября 2021г.

1. Общая информация о состоянии объекта в части доступности для инвалидов

К (инвалиды на кресле-коляске)	О (инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата)	С (инвалиды по зрению)	Г (инвалиды по слуху)	У (инвалиды с ментальными нарушениями)
ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ

2. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

1	Элемент	Требования доступности	Фактическое состояние	Рекомендации
1	2	3	4	5
1.	ПАРКОВКА			
1.1.	места для транспорта инвалидов на территории	Не менее одного размером не менее 3,6 х 5 м, обозначенное знаком и разметкой	нет	Организовать парковочное место
1.2.	места для транспорта инвалидов в радиусе 50 м на городской территории	Не менее одного размером не менее 3,6 х 5 м, обозначенное знаком и разметкой	нет	Согласовать организацию парковочного места
2.	ПРИЛЕГАЮЩАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ			
2.1.	Путь движения от остановки общественного транспорта или парковки, доступный для инвалида на кресле-	Ровный путь без перепадов высоты более 1,5 см и уклонов более 10%	не соответствует	

	коляске			
2.2	Лестницы на путях движения	наличие	нет	
2.3	Поручни на лестнице	наличие поручней с двух сторон	-	
2.4	Маркировка ступеней	наличие	-	
2.5	Пандусы на путях движения	Уклон не более 10%	нет	
2.6	Указатели для слепых на наземных пешеходных переходах	звуковые, наземные тактильные	нет	
2.7	Пандусы, лифты или подъемники на подземных пешеходных переходах	Пандус, лифт или подъемная платформа	-	
3	СОБСТВЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ		есть	
3.1	Путь движения от входа на территорию к главному (доступному) входу, доступный для инвалида на кресле-коляске	Ровный путь без перепадов высоты более 1,5 см и уклонов более 10%, шириной пути не менее 1,2 м	не соответствует	Необходимо устранение перепадов высоты, устройство нормативных съездов
3.2	Лестница на путях движения	Наличие	нет	
3.3	Поручни на лестнице	наличие поручней с двух сторон	-	
3.4	Маркировка ступеней	наличие шириной не менее 8 см	-	
3.5	Пандусы с нормативным уклоном на путях движения	Уклон не более 10%	нет	
4	ВХОДНАЯ ПЛОЩАДКА ДОСТУПНОГО ВХОДА			Организовать один доступный вход для МГН
4.1	Вход с уровня земли	Высота площадки не более 1,5см	нет	
4.2	Габариты входной площадки, обеспечивающие доступ инвалида на кресле-коляске	220 x 220 см и более для колясочника, 180 x 150 см для других инвалидов	Площадка главного входа соответствует нормативным размерам. Пороги выше 1,5см.	Необходимо понизить пороги, либо обустроить перекатной пандус.
4.3	Вызывное устройство в зоне досягаемости инвалида на кресле-коляске с уровня тротуара	Наличие при затруднениях при пользовании входной группой.	нет	Разместить вызывное устройство в доступном месте и оборудовать его в соответствии с нормативами.
5	НАРУЖНАЯ ЛЕСТНИЦА		есть	
5.1	Поручни на лестнице	Наличие поручней с двух сторон	нет	Для повышения доступности для О и С оборудовать вход нормативными поручнями.

5.2	Ступени лестницы	Ступени д.б. одного размера, глубина от 28 до 35 см, высота от 13 до 17 см.	Соответствуют	
5.3	Маркировка ступеней	наличие	нет	Сделать нормативную маркировку ступеней.
6	НАРУЖНЫЙ ПАНДУС, ППИ или мобильный лестничный подъемник			
6.1	ППИ или мобильный лестничный подъемник	наличие	есть	В школе имеется переносной пандус-платформа
6.2	Пандус нормативным уклоном	с уклон не более 8%	нет	Конструкция главного входа позволяет обустройство нормативного пандуса.
6.3	Поручни пандусе	на с двух сторон на высоте 70 и 90 см с расстоянием между ними 90-100 см	нет	
7	ВХОДНАЯ ДВЕРЬ			
7.1	Ширина провета для прохода инвалида на кресле-коляске	Ширина провета 85 см и более	Двери входных зон соответствуют условно.	Ширина проемов входных дверей (уличных и в тамбурах) достаточная.
7.2	Отсутствие порога	Высота не более 1,5 см	Не соответствует	Необходимо понизить пороги, либо обустроить перекатные пандусы.
8	ТАМБУР, достаточный для размещения кресла-коляски или автоматические двери	не менее 200 x 150 см	соответствуют	
9	ПУТЬ ДВИЖЕНИЯ К ЗОНЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ			
9.1	Горизонтальный доступный путь движения	Ровный путь без перепадов высоты (лестниц)	соответствует	
9.2	Внутренние лестницы 1-2 ступени, перепады высоты	Наличие	нет	
9.3	Маркировка ступеней	наличие	-	
9.4	Переносной пандус	наличие	есть	
10	ВНУТРЕННИЕ ЛЕСТНИЦЫ БОЛЕЕ 2-Х СТУПЕНЕЙ И МЕЖЭТАЖНЫЕ			
10.1	Поручни лестницы	Наличие с двух сторон	нет	Установить нормативные поручни с двух сторон
10.2	Маркировка ступеней	наличие	не соответствует	Нанести нормативную маркировку ступеней
10.3	Мобильный подъемник	наличие	нет	Приобрести мобильный подъемник для обеспечения доступности
11	ПАНДУС			
11.2	Поручни	на с уклон не более 8%	нет	

	пандусе			
12	ППИ к зоне обслуживания	наличие	есть	
13	ЛИФТ К ЗОНЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ	наличие	нет	Конструкция здания позволяет возможность устройства лифтовой шахты. При наличии лифта можно обеспечить полную доступность школы.
14	ЗОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ (кабинеты, спортивный и актовЫй залы, столовая)			
14.1	Проход для кресла-коляски	ширина проходов не менее 120 см для одностороннего движения и не менее 150 см для встречного движения и разворотов, сужения до 90 см допустимы на длину не более 100 см, отсутствуют пороги выше 1,5 см	Ширина проходов достаточная во всех помещениях.	
14.2	Требования к актовому залу	5% мест д.б. для ММГН 0,75% и 0,25% для К (ширина места 0,5м ширина прохода > 0,65м) Остальные 4 % мест должны размещаться в зоне действия системы усиления звука, в зоне видимости «бегущей строки» или сурдопереводчика и аудиокomentирования. Выделяемая для зрителей на креслах-колясках площадка должна быть горизонтальной с уклоном не более 1,5 %. Каждое место должно иметь размеры в плане не менее 0,9 x 1,4 м	Не соответствует по техническому обеспечению, Не доступен подъем на сцену	Обеспечить систему усиления звука или сурдопереводчика и аудиокomentирования. Оборудовать пандус или установить подъемное устройство.
14.3	Спортивный зал		У входа в зал крутой уклон пола и отсутствует горизонтальная площадка. Поверхность пола имеет много неровностей. Оборудование раздевалок (скамьи и вешалки) недоступны для людей с ограничениями. Отсутствуют направляющие.	Необходима реконструкция спортивного зала.
14.4	Столовая		Отсутствуют направляющие.	Необходимо нанесение маркировки и направляющих

					для С.
14.5	Парты, столы, мебель удобные для инвалида на коляске	не менее 1,5%, но не менее одного	соответствует		
14.6	Наличие информации по Брайлю для инвалидов по зрению	информационные таблички, вывески	нет	Обеспечить оснащение	нормативное
14.7	Наличие информации укрупненным шрифтом для инвалидов по зрению (слабовидящих)	Высота шрифта табличек информационных не менее 2,5 см. Шрифт информации не менее 18 кегль.	не соответствует	Обеспечить оснащение	нормативное
14.8	Индукционная петля (переносная, стационарная) для обслуживания инвалидов по слуху	Наличие	нет	Обеспечить оснащение	нормативное
14.9	Связь с диспетчерской службой для глухих	наличие	нет		
15	ОБУЧЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ИНВАЛИДОВ				
15.1	Персонал, обученный обслуживанию и сопровождению инвалидов на кресле-коляске	наличие приказа, должностных инструкций, инструктажа по сопровождению и обслуживанию	есть		
15.2	Персонал, обученный оказанию помощи инвалидам по зрению	наличие приказа, должностных инструкций, инструктажа по сопровождению и обслуживанию	есть		
15.3	Персонал, обученный оказанию помощи инвалидам по слуху	наличие приказа, должностных инструкций, инструктажа по сопровождению и обслуживанию	есть		
16	САМУЗЕЛ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ С ОВЗ				Оборудовать доступную санитарную зону
16.1	Санузел для инвалидов на кресле-коляске	наличие зоны для пересадки сбоку от унитаза шириной 75 см	нет		
16.2	Для инвалидов-опорников	наличие поручней в кабине	нет		
	Тактильное обозначение санузла	табличка с выпуклыми буквами и шрифтом Брайля	нет	Сделать таблички с выпуклыми буквами и шрифтом Брайля и разместить в соответствии с нормативами.	
17	СИСТЕМА ИНФОРМАЦИИ				Привести систему информации в соответствие с требованиями СП 59.13330.2016
17.1	Табло, щиты и другие визуальные	Визуальная информация на контрастном фоне на	Не соответству	Сделать нормативные вывески у входов.	

	средства информации о назначении объекта (предоставляемых услугах)	высоте не ниже 150. не выше 450от пола	ет	Установить фотолюминесцентную систему путей эвакуации, либо обозначить их пиктограммами
17.2	Тактильные средства информации выполненные шрифтом Брайля , информационная мнемосхема (тактильная схема движения)	наличие	нет	Организовать систему информации с тактильным обозначением путей следования, препятствий, мест расположения объектов и
17.3	Надписи и знаки для идентификации помещений	высота размещения 140-160см на стене со стороны дверной ручки	Не соответствуют	Установить перилагидро таблички с названием помещений
17.4	Звуковая информация: система двусторонней связи, звуковые информаторы и т.п.	наличие	нет	Оборудовать кнопки вызова и другие устройства по необходимости.